

深圳市龙岗区消防安全委员会文件

深龙消防委〔2023〕2号

关于对2022年龙岗区政府挂牌督办火灾高风险区域检查验收的情况通报

各有关单位：

为切实做好2022年区政府挂牌督办的火灾高风险区域整治验收工作，区消防安全委员会办公室于2023年4月，委托深圳鲲鹏建设技术服务有限公司作为第三方消防技术服务机构先后对布吉街道长龙社区、坂田街道新雪社区、南湾街道丹竹头社区、横岗街道华乐社区、园山街道西坑社区、龙岗街道南联社区、龙城街道新联社区、坪地街道坪地社区等8个社区的火灾高风险区域整治工作进行了检查验收。自挂牌督办以来，各街道相关单位高度重视，强化组织领导，落实消防安全主体责任，加大消防安全投入，落实消防基础设施建设，不断健全消防工作责任，深入普及消防宣传教育和培训，扎实开展火灾隐患排查治理工作，区域抗御火灾能力明显提升。现将有关情况通报如下：

一、主要工作举措

（一）高度重视，层层落实。2022年，自挂牌督办以来，街道、社区、单位逐级签定整治工作责任书，街道领导靠前指挥，相关部门通力合作，顶着时间紧、整治任务重、疫情

不利影响的三重压力，不断强化消防工作领导、责任落实和督导检查。

（二）高位推动，凝聚合力。一是积极动员，层层落实，各街道多次召开火灾高风险区域整治动员会、宣讲会，层层发动，每月召开督导工作例会，街道各相关职能部门加强与社区配合，形成合力。二是加强人力物力保障力度，优先安排经费投入，优先落实人员安排，社区安全巡查员，网格员全力投入，确保消防安全工作全面落实到位。

（三）铁腕整治，成效明显。各街道根据本辖区的建筑物特点、人员结构、行业分布及消防基础设施设施等情况，科学布署整治力量，补齐消防基础设施短板，全力开展整治工作，消防安全治理成效明显。

二、存在的主要问题

（一）部分单位消防维保未落到实处。验收过程中，发现部分消防控制室工作人员不会操作火灾报警联动控制器，部分单位的消防维保流于形式，消防设施损坏和屏蔽故障，且未在检测维保报告中体现。

（二）部分劳动密集企业未进行二次申报。验收过程中，发现部分劳动密集企业未进行消防二次申报，后续将加强对劳动密集型企业的合法性进行审查，指导完善企业消防设施设备。

（三）部分三小场所房间隔断未设置烟感。验收过程中，发现部分三小场所对房间包间进行隔断，但是在新包间内未及时增设烟感。

（四）多处场所应急照明灯均采用插头供电。验收过程中，发现多处场所应急照明灯均采用插头供电，为保证应急照明灯的安全有效性，应改为直接接线供电。

三、下一步工作要求

消防安全工作是一项长期性、动态性的工作。各职能部门仍需加大消防监管力度，进一步压实社会单位消防安全主体责任，织密责任体系，筑牢安全防线，保持整治成果，防止隐患“回潮”。

四、验收情况

经综合考评，我区布吉街道长龙社区、坂田街道新雪社区、南湾街道丹竹头社区、横岗街道华乐社区、园山街道西坑社区、龙岗街道南联社区、龙城街道新联社区、坪地街道坪地社区等8个社区火灾高风险区域整治工作通过验收，其中，坂田街道新雪社区在挂牌期间高标准完成整治任务，现对上述8个社区予以摘牌并全区通报。各摘牌地区要认真总结整治工作经验，全面整改核查验收发现的问题，持续深化和巩固成效，切实防止隐患反弹。

附件：2022年度龙岗区火灾高风险区域整治验收结果一览表

深圳市龙岗区消防安全委员会

2023年5月12日

（电子）



附件：

2022 年度龙岗区火灾高风险区域整治验收 结果一览表

序号	街道	社区	总扣分	总得分
1	坂田街道	新雪社区	7.5	92.5
2	龙岗街道	南联社区	11.5	88.5
3	南湾街道	丹竹头社区	12	88
4	坪地街道	坪地社区	13.5	86.5
5	布吉街道	长龙社区	13.5	86.5
6	龙城街道	新联社区	13.5	86.5
7	园山街道	西坑社区	15.5	84.5
8	横岗街道	华乐社区	18.5	81.5

注：80 分以下不达标，80 分（含本数）以上为达标，
90 分（含本数）以上为优秀。