安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（单位）

（深龙）应急罚〔2019〕D691号

被处罚单位：深圳市宝佳源科技有限公司(统一信用代码：914403000943109577)

地址：[redacted] 邮政编码：518000

法定代表人（负责人）：[redacted] 职务：总经理 联系电话：[redacted]

违法事实及证据：2019年5月10日，深圳市龙岗区应急管理局执法员方日晨、黄华清（证件号码为01292 9、013133）到深圳市宝佳源科技有限公司进行安全检查，发现该公司二楼车间一台砂轮机（1处）未在设备和作业场所设置明显的“当心机械伤害”等安全警示标志，三楼电池新仓库未在场所和门口张贴明显的“严禁烟火”等安全警示标志。证据一：现场检查记录一份。证据二：责令限期整改指令书一份。证据三：询问笔录（冯传宝）一份。证据四：隐患照片一份。证据一、证据二、证据三、证据四、证明了深圳市宝佳源科技有限公司二楼车间一台砂轮机（1处）未在设备和作业场所设置明显的“当心机械伤害”等安全（其余内容见附页）

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条

的规定，

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项，参照《深圳市安全生产行政处罚自由裁量权实施标准（2017年版）》违法行为编号1012

的规定，

决定给予人民币10000.00元（壹万元）罚款

的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内，按照《龙岗区非税收入罚款通知书》的要求，到指定银行缴交罚款，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向深圳市龙岗区人民政府或者深圳市应急管理局申请行政复议，或者在六个月内依法向深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

深圳市龙岗区应急管理局

2019年06月21日

(13)

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

扫描全能王 创建

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（单位）

（深龙）应急罚〔2019〕D691号

被处罚单位：深圳市宝佳源科技有限公司(统一信用代码：914403000943109577)

地址：[redacted]邮政编码：518000

法定代表人（负责人）：[redacted]职务：总经理联系电话：[redacted]

违法事实及证据：警示标志，三楼电池新仓库未在场所和门口张贴明显的“严禁烟火”等安全警示标志。

以上事实违反了[redacted]的规定，

依据[redacted]的规定，

决定给予[redacted]的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内，按照《龙岗区非税收入罚款通知书》的要求，到指定银行缴交罚款，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向深圳市龙岗区人民政府或者深圳市应急管理局申请行政复议，或者在六个月内依法向深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

深圳市龙岗区应急管理局

2019 年 06 月 21 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

扫描全能王 创建