

城建办关于《龙布安办转[2019]59号转办函》 的回复

街道安委办：

贵办来函《转办函》（龙布安办转[2019]59号）收悉，根据区安委办转来群众举报，反映罗岗社区锦龙路89号旁一栋八层楼施工改造，存在安全隐患，我办立即派工作人员到现场进行核查，并组织社区工作站联合对施工场所进行了整改，现将反映的有关情况回复如下：

（一）施工人员未正确佩戴安全帽
整改后照片：



(二) 施工时常掉落碎玻璃，存在安全隐患
整改后照片：



此复。

附件：施工单位安全隐患整改回复。

布吉街道城建办
2019年12月12日



安全隐患整改回复

致布吉街道安全管理委员会各位领导：

街道办于 2019.12.09 日对我司于罗岗社区锦龙路 89 号“亲密公寓”旁的一栋八层楼施工改造项目下发了(龙布安办转【2019】59 号)安全隐患整改函，对我公司在安全生产，文明施工中存在安全隐患提出整改。对此函件中提出的问题，我司于现场项目部召开了安全文明生产专题会议进行了深刻的学习于检讨，并立即组织人员整改。整改回复如下：

- 1、我司已组织安全员严格把控对未佩戴安全帽、穿戴反光衣，对未佩戴安全帽的工人禁止进入现场。
- 2、因现场不具备搭设外架条件，如加设防坠网会导致我高空作业的安全系数降低，我司现场高空作业人员已从楼顶挂安全大绳，监理部每天巡查大绳及活动锁扣的使用情况。
- 3、施工现场周边设置安全警示牌，拉好警戒线，并做好巡查记录。
- 4、进一步加强了安全管理人员对安全法规、规章制度的培训学习。
- 5、制定危险作业管理制度，规范现场操作，确保作业安全。

同时，在今后的安全生产过程中，认真抓好安全生产的动态管理，做好随时发现问题，随时整改，杜绝在安全文明生产中安全事故的发生。整改照片附件。




附件：现场整改照片

项目名称： 金兰坊项目



项目部组织工人加强安全教育



高空作业人员从楼顶挂安全大绳



施工现场靠近外墙危险区域已安全防护隔离



人行道施工区域封闭，禁止通行