

# 深圳市龙岗区住房和建设局

---

## 深圳市龙岗区住房和建设局关于燃气行业 2021 年一季度安全管理情况的通报

各街道办、各燃气经营企业：

为全面加强我区燃气行业安全管理工作，促进燃气行业规范发展，强化重点行业领域风险管控和隐患排查治理工作，区住房建设局将各街道、各企业报送的情况进行了汇总，并到部分街道、企业进行了随机检查。现将龙岗区第一季度燃气安全生产和安全监督检查的有关情况通报如下：

### 一、总体情况

从检查情况来看，各街道、各企业普遍重视燃气安全生产工作，健全完善管理机制，深入开展各类专项整治行动，强化宣传教育，形成了抓安全促整改的良好态势，有效保障了燃气行业安全生产。

**（一）排查整改方面：**各街道共检查 1193 站次，排查隐患 694 处，整改隐患 682 处，整改率 98.3%；**9 家瓶装燃气企业**入户安检 86322 户，排查要求整改 15182 户，完成整改 5203 户，完成入户安检整改率 34.3%；**管道燃气企业（市燃气集团龙岗分公司）**入户安检民用气 97937 户，排查要求整改 2074 户，完成整改 1144 户，完成整改率 55.16%，入户安检工商业用气 866 户，排查要求整改 170 户，完成整改 53 户，完成整改率 31.17%。

**（二）宣传教育方面：**各街道、各企业共开展宣传教育 164

---

场，发放各类宣传资料 100174 份（含在用户炉具张贴安全用气提示 24188 张），503 人参加龙岗第一课培训。

**（三）应急演练方面：各街道、各企业共开展应急演练 56 场。**

# 各街道一季度燃气安全工作开展情况

序号	街道	许可发 (备案) 站点 (个)	正常经营 站点 (个)	本月巡查数		隐患排查整治情况			燃气行业 涉黑涉恶 线索排查 情况	录入诚信系统		开展用气安全宣传		安全投 入经费 (万元)	组织或参 与应急演练	龙岗第 一课
				出动人次 (人次)	检查场所 (站次)	排查隐 患(处)	已整改 (处)	整改率 (%)		发现 (条)	站点 (个)	不良行为 (条)	开展宣传 (次)			
1	布吉街道	23	21	504	126	63	63	100%	0	0	0	1	5800	0	0	0
2	吉华街道	19	18	324	108	33	33	100%	0	0	0	9	10500	0	2	12
3	坂田街道	32	28	161	123	35	35	100%	0	0	0	4	6500	0	0	0
4	南湾街道	21	17	140	65	20	20	100%	0	0	0	1	2000	0	0	20
5	园山街道	19	18	101	97	45	43	96%	0	0	0	2	2460	0	0	0
6	横岗街道	18	16	97	95	37	37	100%	0	0	0	2	3200	0	0	0
7	平湖街道	37	34	306	34	60	56	93%	0	0	0	3	1500	0	0	45
8	龙岗街道	24	21	123	240	223	220	98.65%	0	0	0	2	1760	0	0	0
9	宝龙街道	30	30	240	90	98	95	96.9%	0	0	0	60	60	0	30	100
10	龙城街道	9	8	54	47	13	13	100%	0	0	0	1	600	0	0	0
11	坪地街道	14	14	75	168	67	67	100%	0	0	0	6	2260	0	0	0
合计	11个	246	225	2125	1193	694	682	98.3%	0	0	0	91	36640	0	32	177

# 龙岗区瓶装燃气企业一季度安全工作开展情况

序号	企业	设立(备案)站点(个)	正常经营站点(个)	企业对分支机构检查站(个)	供应户数		安检户数(户)	要求整改户数(户)	完成整改户数(户)	入户安全检查率(%)	开展安全用气宣传(次)	发放宣传资料(份)	开展应急演练(次)	龙岗第一课培训(人)	张贴不干胶用户宣传(张)
					民用户(户)	工商业用户(户)									
1	深燃石油气	29	24	24	117873	395	30030	11941	2230	18.68%	5	1750	10	132	1100
2	深岩燃气	52	48	48	25716	531	9856	612	589	96%	1	2015	1	0	980
3	蓝光化工	71	62	132	76486	438	4145	196	196	100%	1	319	1	2	1100
4	龙岗顺威	30	30	29	12341	2347	14688	32	32	100%	58	52200	8	7	14688
5	六南能源	39	35	35	10388	5533	8156	2045	1847	90%	3	5000	0	153	4800
6	燕山燕鹏	13	11	11	13475	3543	17018	133	118	88	2	1000	1	0	500
7	深南燃气	6	4	4	3000	120	2130	197	168	85%	1	800	1	10	670
8	深能燃气	4	4	5	3115	203	240	24	21	87.5%	1	250	1	17	250
9	深石油龙岗站	1	1	0	730	52	59	2	2	100%	1	200	1	5	100
合计	9个	245	219	288	263124	13162	86322	15182	5203	34.2%	73	63534	24	326	24188



## 二、工作情况

(一)瓶装液化石油气气瓶信息化运行及检查情况。截至到2021年3月25日,我局共检查了53个站点,发出责令整改通知书9份(其中停业整改3份),根据检查情况来看,未发现有重瓶未安装二维码标签现象,存在大部分站点使用纸质安检单未使用电子安检及未落实对充装后的钢瓶扫码入库。

(二)龙岗区安全管理综合信息系统信息填报情况。一季度,重点检查了各企业是否按区安委办要求录入自查自报工作情况和基础信息是否完善和更新,从检查情况来看,仍有少数企业未按要求完善站点基础信息更新,仍有个别企业需要不停督促完成隐患自查填报。

(三)燃气管道设施保护工作培训情况。为进一步加强我区燃气管道设施保护工作,有效避免第三方施工破坏燃气管道及设施造成生命财产损失和社会危害,增强相关第三方单位人员保护燃气管道及设施的安全意识,3月17日上午,区住房建设局组织举行燃气管道设施保护专题培训会,邀请市住建局燃管办叶淼鑫讲师讲课,各街道城建办、管道燃气经营企业、区水务局在建项目施工、监理以及设计勘察单位、城中村天然气管道改造工程施工单位、深圳市燃气工程监理有限公司等200多名相关负责人参加了培训。

(四)城中村天然气改造项目施工安全暨完工项目资料移交培训情况。为进一步做好施工过程的安全管理和完工项目资料移交,确保安全高效如期完成城中村管道天然气改造工作任务

务，3月25日上午，区住房建设局组织举办了城中村天然气改造项目施工安全暨完工项目资料移交培训，邀请了区水务局、各街道办、市燃气集团龙岗分公司、燃气监理、施工单位等150多名相关负责人参加了培训。

### 三、成绩方面

（一）根据《关于对全区隔离酒店开展实地安全督查的通知》（深龙安办[2021]11号）通知要求，我局联合各街道城建办、燃气集团龙岗分公司专业技术人员、深燃石油气有限公司，分4组于2021年2月3日至2月5日对全区11个街道26家隔离酒店深入推进燃气安全检查，检查并消除各类燃气安全事故隐患34处。

（二）根据《龙岗区住房和建设局关于进一步规范燃气站点电动自行车停放充电的通知》要求，坪地街道城建办、龙岗街道城建办、蓝光、顺威公司报送的工作总结内容里做到通知有传达，有组织各站点员工开展电动车消防安全管理培训，有开展站点自查自纠，工作内容有佐证材料可查。

（三）根据《深圳市城中村管道天然气改造攻坚计划》（深城提办【2019】8号）要求，龙岗区2021年7月底前需完成206个城中村管道天然气改造任务；为确保按时完成市考核工作任务，区住房建设局、各街道办和市燃气集团龙岗分公司等相关单位共同加快推进城中村管道天然气改造工作。目前，龙岗区共211个城中村开展管道天然气改造，截止3月22日，有44个已完成点火供气，60个已施工完成（待验收移交供气），107个正

在施工。

#### 四、典型案例

(一) 2021年2月23日凌晨1时35分许，园山街道保安社区简龙村1号205房发生一起疑似一氧化碳中毒事故，造成1人死亡，经初步调查，该用户使用的燃气热水器为直排式热水器，燃气瓶上喷有兴华气站的名称，无充装流转信息，非本市钢瓶，怀疑用户使用的是“黑气”，事故原因初步判断，因房门、窗户紧闭，浴室内通风不畅，长时间使用直排式热水器燃烧产生的一氧化碳等气体无法及时有效排至室外，造成用户在洗澡时吸入过量一氧化碳而中毒身亡（具体死因以尸检报告为准）。

(二) 2021年3月17日，布吉街道办在开展燃气安全隐患大排查中，在六南能源有限公司新龙服务点员工宿舍，城管执法人员查获了9瓶12KG空瓶和2瓶12KG重瓶，该行为存在严重安全隐患，街道安全办立即对该点进行了查封，后续我局将对其作出进一步行政处罚。

#### 五、下一步工作要求

结合今年安全生产工作要求和燃气安全管理开展的各项专项整治工作，全区燃气行业管理部门及燃气企业应着力抓好以下工作：

(一) 监督好相关政策措施的落实情况。一是送气服务人员管理。各街道燃气管理部门要不定期抽查送气服务人员，检查是否持证上岗、穿着工作服，送气服务是否规范；二是钢瓶二维码使用情况。在日常检查中，要检查供应站、服务点钢瓶二维码的



使用情况，是否存在充装非自有公司产权钢瓶，是否存在重瓶未安装钢瓶二维码标签，站点中出现这些不良行为时，要督促单位整改，情节严重的要报相关单位进行处罚；三是扎实开展好燃气从业人员业务知识培训工作。各燃气企业应严格按照新从业人员安全教育培训时间不少于72学时，每年接受再培训的时间不少于20学时的规定开展相关培训工作，并将龙岗第一课作为新员工入职培训课程，培训结束后每月做好定期报送工作。

（二）持续开展不合格热水器排查整治工作。各街道办要按照“全覆盖、零容忍”的要求，结合“扫楼”行动，组织相关部门和网格管理员对辖区居民用户，特别是城中村和出租屋的用户燃气设施逐一检查，发现使用直排式热水器或热水器安装不符合安全要求的，要督促用户整改，防止一氧化碳中毒事故发生。对拒不整改的，要通知燃气供应企业停止供气，直至整改完成。

（三）做好燃气管线第三方破坏防控工作。各街道燃气管理部门发现辖区有即将开工的地面开挖工程，应及时告知建设、施工单位与燃气公司联系，查询燃气管线位置，同时通知燃气公司，对辖区内已开工和即将开工的项目进行排查，督促建设、施工、监理单位加强对燃气管线的保护。

深圳市龙岗区住房和建设局

2021年3月30日

(电子)

（联系人：黄工；电话：28589911）