

# 深圳市龙岗区住房和建设局

---

## 深圳市龙岗区住房和建设局关于燃气行业 2021年二季度安全管理情况的通报

各街道办、各燃气经营企业：

为全面加强我区燃气行业安全管理工作，促进燃气行业规范发展，强化重点行业领域风险管控和隐患排查治理工作，区住房建设局将各街道、各企业报送的情况进行了汇总，并到部分街道、企业进行了随机检查。现将龙岗区第二季度燃气安全生产和安全监督检查的有关情况通报如下：

### 一、总体情况

从检查情况来看，各街道、各企业普遍重视燃气安全生产工作，健全完善管理机制，深入开展各类专项整治行动，强化宣传教育，形成了抓安全促整改的良好态势，有效保障了燃气行业安全生产。

（一）排查整改方面：各街道共检查 1366 站次，排查隐患 846 处，整改隐患 835 处，整改率 98.69%；9 家瓶装燃气企业入户安检 82112 户，排查要求整改 15385 户，完成整改 5480 户，完成入户安检整改率 35.6%；管道燃气企业（市燃气集团龙岗分公司）入户安检民用气 205934 户，排查要求整改 1701 户，完成整改 1045 户，完成整改率 61.43%，入户安检工商业用气 1919 户，排查要求整改 270 户，完成整改 74 户，完成整改率 27.41%。

（二）宣传教育方面：各街道、各企业共开展宣传教育 176

---

场，发放各类宣传资料 107121 份（含在用户炉具张贴安全用气提示 31501 张），449 人参加龙岗第一课培训。

（三）应急演练方面：各街道、各企业共开展应急演练 79 场。

# 各街道二季度燃气安全工作开展情况

序号	街道	许可发 (备案) 站点 (个)	正常经营 站点 (个)	本月巡查数		隐患排查整治情况			燃气行业 涉黑涉恶 线索排查 情况	录入诚信系统		开展用气安全宣传		安全投 入经费 (万元)	组织或参 与应急演练	龙岗第 一课 (人)
				出动人次 (人次)	检查场所 (站次)	排查隐 患(处)	已整改 (处)	整改率 (%)		发现 (条)	站点 (个)	不良行为 (条)	开展宣传 (次)			
1	布吉街道	23	21	552	138	70	70	100%	0	0	0	1	6200	0	0	0
2	吉华街道	19	18	216	112	45	44	97%	0	0	0	4	600	0	2	0
3	坂田街道	33	24	147	149	42	41	98%	0	0	0	3	6700	0	2	0
4	南湾街道	21	17	130	65	21	21	100%	0	0	0	1	1500	0	0	10
5	园山街道	19	18	142	134	53	53	96%	0	0	0	3	3160	0	1	0
6	横岗街道	18	17	130	129	61	61	100%	0	0	0	2	4300	0	1	0
7	平湖街道	37	34	306	102	43	40	93%	0	0	0	3	20000	0	0	10
8	龙岗街道	24	21	312	296	258	257	99.6%	0	0	0	3	4050	0	0	0
9	宝龙街道	27	27	342	81	108	103	95.3%	0	0	0	60	54	0	0	92
10	龙城街道	9	8	74	57	21	21	100%	0	0	0	2	1400	0	0	0
11	坪地街道	14	12	138	103	124	124	100%	0	0	0	2	2600	0	0	0
合计	11个	244	217	2489	1366	846	835	98.69%	0	0	0	84	50564	0	6	112

## 龙岗区瓶装燃气企业二季度安全工作开展情况

序号	企业	设立(备案)站点(个)	正常经营站点(个)	企业对分支机构检查站点(个)	供应户数		安检户数(户)	要求整改户数(户)	完成整改户数(户)	入户安检整改率(%)	开展安全用气宣传(次)	发放宣传资料(份)	开展应急演练(次)	龙岗第一课培训(人)	张贴不干胶用户宣传(张)
					民用户(户)	工商业用气(户)									
1	深燃石油气	30	26	26	117873	395	30030	11941	2230	18.68%	5	1750	10	132	1100
2	深岩燃气	52	48	48	25716	1398	1269	956	891	93%	1	1020	4	3	1021
3	蓝光化工	69	61	185	75357	614	5362	265	265	100%	3	1000	40	12	2000
4	龙岗顺威	31	29	29	17680	1530	19210	39	39	100%	68	63000	12	5	19210
5	六南能源	39	35	35	10098	5428	9544	1877	1788	95%	4	6000	0	153	5500
6	燕山燕鹏	13	11	11	4456	1092	12188	94	85	90	8	1500	3	0	500
7	深南燃气	6	4	4	3000	120	2130	197	168	85%	1	800	1	10	670
8	深能燃气	4	4	4	2730	135	2320	14	12	85.7%	1	350	2	17	1400
9	深石油龙岗站	1	1	0	730	52	59	2	2	100%	1	200	1	5	100
合计	9个	245	219	342	257640	10764	82112	15385	5480	35.6%	92	75620	73	337	31501



## 二、工作情况

（一）瓶装液化石油气站点及餐饮场所检查情况。第二季度我局共检查了137家瓶装燃气站点，共检查出各类燃气安全隐患85处，对于能够及时落实整改的隐患，要求现场落实整改，对于一时整改不了的问题，下发责令整改通知书限期落实整改，共下发责令整改通知书9份，其中停业整改1份；我区共检查餐饮场所5203家，消除各类安全隐患1333处，根据检查情况来看，绝大多数餐饮场所使用“无熄火保护装置灶具”，部分餐饮场所未签订供气合同及未张贴用气安全宣传贴纸等。

（二）做好疫情防控，确保燃气供应。5月下旬，为贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关工作要求，迅速行动通知燃气企业严格落实疫情防控主体责任，按照检疫查验和健康保护措施要求，做好“五到位”防控工作自查，同时，对辖区燃气站点疫情防控工作落实情况进行检查，督促企业组织员工前往疫苗接种点接种，据统计，截至到6月28日，龙岗辖区燃气企业1566人，已完成第2针疫苗接种1300人，已完成第1针疫苗接种106人，有禁忌症63人，尚未安排疫苗接种第1针97人。

## 三、工作亮点

（一）6月23日18:25分，深圳LNG外输管道桩号AC041处发生道路塌陷，形成大面积的路面塌陷和多处冲沟，塌陷的路面已将地下泥土冲刷，随时可能二次塌陷，塌陷范围较大且地下土质环境复杂，下有高压燃气管道及附属设施，存在极大安全隐患，我局和坪地街道城建办接报后，立即赶往现场，协调交警部门和社区进行交通管制，疏散周边群众，会同四川油建进行现场

勘查评估，查明坍塌原因确定抢修方案，迅速展开事故抢险抢修，历经近8个小时抢修作业，于6月24日1:02完成了深圳LNG段AC041管道上方路面塌陷抢修工作。

(二)6月25日上午，联合区检察院开展燃气安全专项督导检查检查工作，检查了深燃石油气有限公司回龙埔储配站、回龙埔供应站，然后随机抽查了龙岗街道的1家餐饮场所，针对检查中发现的餐饮场所存在问题，龙岗街道城建办立即组织人员督促整改，并及时报送整改情况。

#### 四、存在问题

(一)六南公司坂田侨联服务点经坂田街道城建办多次检查长期存在以下安全隐患：1、营业期间经营场所无人值守；2、空、重瓶混堆；3、瓶库电气线路不符合防爆要求；4、电动车在室内充电。针对该点存在的安全隐患，我局已责令其停业整顿。

(二)6月20日，深圳市燃气集团龙岗分公司开展平湖街道横岭村气源引入工程接驳作业时，用于临时封堵中压燃气管道的管夹失效发生燃气泄漏，燃气泄漏时流速过快产生静电进而点燃泄漏气体。

#### 五、下一步工作要求

结合今年安全生产工作要求和燃气安全管理开展的各项专项整治工作，全区燃气行业管理部门及燃气企业应着力抓好以下工作：

(一)监督好相关政策措施的落实情况。一是送气服务人员管理。各街道燃气管理部门要不定期抽查送气服务人员，检查是否持证上岗、穿着工作服，送气服务是否规范；二是钢瓶二维码

使用情况。在日常检查中，要检查供应站、服务点钢瓶二维码的使用情况，是否存在充装非自有公司产权钢瓶，是否存在重瓶未安装钢瓶二维码标签，站点中出现这些不良行为时，要督促单位整改，情节严重的要报相关单位进行处罚；三是扎实开展好燃气从业人员业务知识培训工作。各燃气企业应严格按照新从业人员安全教育培训时间不少于72学时，每年接受再培训的时间不少于20学时的规定开展相关培训工作，并将龙岗第一课作为新员工入职培训课程，培训结束后每月做好定期报送工作。

（二）举一反三加强安全防范工作。各企业认真开展城镇燃气安全形势分析，深刻吸取以往安全事故的惨痛教训，自查自纠存在的违法违规行为，堵住安全管理漏洞，把安全防范工作抓得更紧、做得更实。

（三）做好燃气管线第三方破坏防控工作。各街道燃气管理部门发现辖区有即将开工的地面开挖工程，应及时告知建设、施工单位与燃气公司联系，查询燃气管线位置，同时通知燃气公司，对辖区内已开工和即将开工的项目进行排查，督促建设、施工、监理单位加强对燃气管线的保护。

深圳市龙岗区住房和建设局

2024年6月30日

(电子)

(联系人：黄玉灵；电话：28589911)