

通知书编号：20220006

## 不良行为记录处理通知书

悉地国际设计顾问（深圳）有限公司：

你司负责设计的坪地人民医院迁址重建工程项目，院方反馈外墙面、大厅采光顶以及地下室顶板等部位存在多处渗漏。经我署现场查勘，你司存在设计经验不足、未采取可靠的设计做法避免渗漏缺陷等问题，负有次要责任。

根据我署《不良行为记录处理办法》，经研究决定对你司处理如下：给予书面警告。

特此告知。

龙岗区建筑工务署（盖章）

2022年12月13日

