

南湾街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目列表

序号	社区	项目名称	项目内容	估算总投资 (万元)
1	上李朗社区	田心路周边地块环境整治工程	(一)项目背景:田心路尽头连接黄牛湖水库大坝,是通往大坝的必经之路。目前,该场地被建筑设施占用,存在车辆乱停放、人行道破损、栏杆锈蚀、植被杂乱、垃圾堆放及蚊虫多等问题。通过改造田心路尽头区域,提升场地环境,解决现有问题,并满足居民对休闲空间的需求 (二)建设地点:田心路 (三)建设内容:设计架空步道、长条景观坐凳、儿童活动设施等	46.15
2	上李朗社区	大鞞埔古树周边环境整治	(一)项目背景:大鞞埔后方连接凌记客家菜的道路上被落叶铺满,杂草丛生堵住道路杂乱无章,使道路变成断头路,导致居民出行不便,环境不美观,并伴随着安全隐患。 (二)建设地点:大鞞埔后方 (三)建设内容:打通被树枝杂草堵住的道路,周边环境提升。	10.69
3	上李朗社区	上李朗统建楼广场无障碍通道改造项目	(一)项目背景:从统建楼广场通往住宅二区的路全部都是楼梯构成,没有无障碍通道,老人、婴儿车等特殊群体和交通工具通行困难。 (二)建设地点:上李朗统建楼广场 (三)建设内容:拆除部分楼梯,新建无障碍通道。	19.91
4	南岭村社区	南岭西路北段道路隐患整治提升工程	(一)项目背景:南岭村社区南岭西路北段是通往龙岗大道的关键通道,因年久失修及多次雨污分流、供水改造施工后恢复不佳,路面破损严重,凹凸不平,标线模糊,易致行人及电动自行车摔倒,影响行车安全,存在重大隐患。近一年,社区已接到该路段相关投诉30余起,居民整改呼声强烈。为此,特申请南岭西路北段道路隐患整治提升工程。 (二)建设地点:南岭西路北段 (三)建设内容:修复道路	84.44
5	南岭村社区	文体中心围墙重建工程	(一)项目申报理由:南岭村居民文体中心,作为该村关键的公共文化体育活动场所,自建成之日便肩负起丰富居民精神文化生活的重任。其中,篮球场更是居民日常锻炼、休闲交流的重要场所。然而,随着时间的推移和自然环境的侵蚀,文体中心的围墙已出现严重开裂,存在倒塌风险,直接威胁到在中心活动的居民及周边行人的安全,构成了重大的安全隐患。 (二)建设地点:南岭村文体中心 (三)建设内容:围墙重建	32.99
6	南岭村社区	健民路东段道路隐患整治提升工程	(一)项目背景:南岭村社区的健民路,作为连接布沙路的重要通道,同时也是居民前往区第四人民医院、南岭小学及南岭村第一幼儿园的必经路径,其东路段因年久失修加之近年来雨污分流、饮用水及燃气管网改造等施工后的恢复不佳,导致路面破损严重,凹凸不平,标线模糊,存在极大道路安全隐患。过去一年中,社区已接到关于此路段问题的投诉超过20起,居民对于整改该路段隐患的呼声日益高涨。特此申请南岭村社区健民路东段道路隐患整治提升工程。 (二)建设地点:南岭村社区健民路东段道路 (三)建设内容:道路修复	72.22
7	丹竹头社区	老屋村完善基础设施建设项目	(一)项目背景:丹竹头社区老屋村片区自被统一围合起来管理后,原本的“三通一平”设施已停用多年且老化严重,完全不符合使用要求。近年来,城市更新项目已基本实现“五通一平”,由于此项目未惠及该片区,目前这些区域的基础配套满足不了当下的居住和使用需求。 (二)建设地点:老围小区 (三)实施内容:对老屋村现有的路面破损、雨污分流不彻底的管道、缺失或损坏的井盖等基础建设进行完善	49.88
8	丹竹头社区	塘美片区完善基础设施建设项目	(一)项目背景:由于道路损坏凹凸不平,影响居民出入便利,且井盖破损存在安全隐患。 (二)建设地点:塘美片区 (三)实施内容:对塘美片区现有的路面破损、雨污分流不彻底的管道、井盖更换等基础建设进行完善。	49.61
9	丹竹头社区	竹头吓片区完善基础设施建设项目	(一)项目背景:竹头吓片区统一围合管理后,原本的“三通一平”设施已停用多年且老化严重,该区域现有的基础配套已无法解决生活居住使用需求。 (二)建设地点:竹头吓片区 (三)实施内容:对竹头吓片区现有的路面破损、雨污分流管道、井盖更换等基础建设进行完善。	49.97
10	丹竹头社区	老围小区主干道道路修复工程项目	(一)项目背景:该路段作为居民日常出行的重要通道,其状况直接关系到每一位居民的出行安全与便利。坑洼不平的路面不仅增加了交通事故的风险,还迫使车辆减速行驶,导致交通效率下降,特别是在高峰时段,可能造成严重的交通拥堵。因此,及时进行道路修复工程,改善道路状况,是提升社区品质、增进居民福祉的重要举措。 (二)建设地点:老围小区 (三)实施内容:修复破损路面,解决坑洼积水、井盖加固等件。	49.98

11	沙塘布社区	儿童安全路径环境美化提升工程	<p>(一) 项目背景: 为了营造一个绿美宜居的社区环境, 我们以儿童出行安全为切入点, 专门设计并打造儿童安全出行空间。通过对沙塘布幼儿园周边及信发厂区域进行环境整治与提升, 我们旨在实现儿童出行路径与厂区出货路径的人货分流, 确保儿童的安全。在整治过程中, 我们融入了科普与趣味元素, 对道路及周边环境进行了美化设计。这样的设计旨在激发儿童的好奇心与探索欲, 同时也为周边区域增添了活力, 提升了整体环境的形象。</p> <p>(二) 建设地点: 沙塘布幼儿园周边</p> <p>(三) 建设内容: 道路铺设沥青、墙面涂漆、制作挡雨棚、及绿植种植。</p>	49.98
12	吉厦社区	吉厦社区城中村裕昌路道路黑化工程项目	<p>(一) 项目背景: 自2017年以来, 吉厦城中村的道路经历了排水、供水、供电以及“三线下地”(即电线、网线、有线电视线下埋入地下)等各项工程的陆续施工。由于路面多次被开挖, 各工程开挖部分与原状道路的衔接处出现了多处开裂和凹凸不平的现象, 导致地面坑洼不平、积水严重, 并且原有的道路划线也已被完全破坏。这些问题引发了居民的多次投诉, 且无法满足当前的市容环境要求。</p> <p>(二) 建设地点: 裕昌路</p> <p>(三) 建设内容: 对城中村道路进行黑化, 保障城中村居民需求。</p>	48.88
13	吉厦社区	吉厦社区城中村吉园路道路黑化工程项目	<p>(一) 项目申报理由: 吉厦城中村道路自2017年至今, 经历了排水、供水、供电以及“三线下地”(即电线、网线、有线电视线等埋入地下)等各项工程的陆续施工。由于路面被多次开挖, 各工程开挖部分与原状道路的衔接处出现了多处开裂、凹凸不平的现象, 导致地面坑洼不平、积水严重, 并且道路划线也已被完全破坏。这些问题引发了居民的多次投诉, 且使得当前的道路状况无法满足市容环境的要求。</p> <p>(二) 建设地点: 吉园路</p> <p>(三) 建设内容: 对城中村道路进行黑化, 保障城中村居民需求。</p>	49.06
14	吉厦社区	吉厦社区城中村东门头路40号道路黑化工程项目	<p>(一) 项目背景: 吉厦城中村的道路状况自2017年以来持续恶化, 主要归因于排水、供水、供电及“三线下地”等一系列基础设施改造工程的频繁施工。这些工程导致了路面被反复开挖, 不仅破坏了原有的道路结构, 还在各开挖处与原状道路的衔接部位产生了大量的裂缝和凹凸不平。这些问题直接引发了地面坑洼、积水严重以及道路标线完全损毁等连锁反应, 严重影响了居民的生活质量和城市的整体形象。</p> <p>(二) 建设地点: 东门头路40号道路</p> <p>(三) 建设内容: 对城中村道路进行黑化, 保障城中村居民需求。</p>	48.23
15	吉厦社区	早禾坑工业区7号至9号人行道及周边环境提升工程	<p>(一) 项目背景: 早禾坑工业区5号至9号人行道路面破损严重, 坑洼不平。为保障早禾坑工业区居民及职工的安全通行, 提升周边居民的通行环境, 决定对该区域人行道及周边环境进行整治提升。</p> <p>(二) 建设地点: 早禾坑工业区7号至9号人行道及周边环境</p> <p>(三) 建设内容: 翻新人行道路、作业面平整、铺设沥青混凝土路面, 划分人行机动车行空间, 树立警示标示, 道路护栏, 完善交通划线。</p>	48.93
16	厦村社区	中西坊片区巷道修缮工程	<p>(一) 项目申报理由: 厦村社区中西坊片区的城中村道路两侧路面残旧不堪, 公共区域路面破损严重, 已经影响了居民的正常出行。居民们多次提出改善意见, 希望进一步完善社区环境。为此, 我们计划对该区域进行提升整治, 以营造更加良好的生活环境。</p> <p>(二) 建设地点: 厦村社区中西坊片区城中村道路两侧巷道</p> <p>(三) 建设内容: 修补原有破损巷道、修补破损公共区域等</p>	49.32
17	厦村社区	厦村统建楼至沙湾天桥段综合整治提升工程	<p>(一) 项目背景: 丹沙路厦村段主干道与中坊片区楼栋之间存在一定的空间, 但现有道路路面坑洼不平, 给居民出行带来了不便, 同时也对沿街环境造成了一定的影响。居民们多次提出改善意见, 希望进一步完善社区环境。为此, 我们计划对该区域道路进行提升改造, 以营造更加良好的生活环境。</p> <p>(二) 建设地点: 丹沙路厦村段(厦村统建楼至沙湾天桥段)</p> <p>(三) 建设内容: 修补原有破损路面、修补破损公共区域等</p>	29.13
18	厦村社区	厦村社区西坊危险围墙提升改造工程	<p>(一) 项目背景: 厦村社区西坊区域靠近沙湾河河道旁, 有一处年久失修的危险围墙, 存在较大的安全隐患。由于该处河道旁每天过往的行人众多, 居民们多次向社区反馈, 强烈要求对该围墙进行修缮处理, 以消除安全隐患, 为居民营造一个更加安全、良好的生活环境。</p> <p>(二) 建设地点: 厦村社区西坊危险围墙(沙湾小学往沙湾河花园方向)</p> <p>(三) 建设内容: 新做围墙、栏杆等</p>	49.39
19	樟树布社区	樟树布后山公园一期翻新工程	<p>(一) 项目背景: 樟树布公园是社区居民进行健身、娱乐和休闲的重要场所。其中, 属于公园一期的木栈道由于长期的日晒雨淋, 已经造成了一定的损坏。为保障居民的出行安全, 我们需要对这段木栈道进行及时的维护。</p> <p>(二) 建设地点: 后山公园</p> <p>(三) 建设内容: 木栈道修复及翻新</p>	42.13

20	南龙社区	南龙社区龙山商业街A段人行道提升工程项目	<p>(一) 项目背景：南龙社区龙山商业街A段人行道，作为连接阳光翠园、水山缘、南岭花园等多个居住区的关键通道，每天都承载着大量居民的日常出行与购物需求，其重要性显而易见。然而，随着时间的推移和使用的频繁，该路段人行道出现了严重的破损，坑洼遍布；同时，路侧的护栏也破损老旧，给过往的居民带来了不小的安全隐患。近年来，已发生多起因路面不平导致的摔倒事件，这不仅严重影响了居民的正常生活，也深深牵动着社区的心。为了切实提升居民的出行安全，改善环境整洁程度，给居民带来实实在在的幸福感和安全感，社区决定申请对该路段人行道进行全面而细致的提升改造。</p> <p>(二) 建设地点：龙山商业街A段人行道</p> <p>(三) 建设内容：1. 拆除破损处人行道并新建人行道（与现状一致）、拆除分隔柱并安装新的不锈钢分隔柱；2. 在整治范围的人行道内全面的修复，拆除破损的区域，铺设新瓷砖或排水沟盖板。3. 后期进行阶段性进行管养维护，修复后期出现的道路破损问题</p>	24.59
21	南新社区	南新社区主要出入口安全隐患整治工程	<p>(一) 项目背景：南新社区辖区玉岭花园、南和新村等主要出入口连接主干道布沙路，人流、车流压力大，玉岭花园出入口路面坑洼、破损严重，南和新村出入口处无人行道通道，常年存在人车混行、乱停乱放等交通隐患。鉴于该情况，拟在南新社区玉岭花园出入口进行坑洼破损路面修补，修整南和新村出入口，隔离出人行通道等提升改造。</p> <p>(二) 建设地点：南新社区玉岭花园出入口、南和新村出入口</p> <p>(三) 建设内容：拟在南新社区玉岭花园出入口进行坑洼破损路面修补，修整南和新村出入口，隔离出人行通道等提升改造</p>	11.14